

Jiří Borovička AUTO - ELEKTRO
Lázeňská 1001 56201 Ústí nad Orlicí

	Č. zakázky	:	
	Číslo zákazníka	:	
	Označení	:	
	Kilometrový stav	:	
	Uv. do prov.	:	
	Mechanik	:	
Tel. (soukromý)	Telefon	:	
Tel. (zaměstnání)	Fax	:	604920593

KIA,Venga [YN],Venga 1.4,Zážehový,1.4,66.0kw,12/2009 - ,G4FA

Global OBD II

16.3.16 10:38

1. Režim 3/7/A, vyčtení paměti závad

10:50

stav MIL vyp.	Celkový počet kódů poruchy: 0			
Kód připravenosti				
ECM1	rozpozn. vynechávání od vymazání závady	Hotovo		
ECM1	palivový systém od vymazání závady	Hotovo		
ECM1	ostatní komponenty od vymazání závady	Hotovo		
ECM1	katalyzátor od vymazání závady	Hotovo		
ECM1	lambda-sonda od vymazání závady	Hotovo		
ECM1	vyhřívání lambda-sondy od vymazání závady	Hotovo		
ECM1	Rec.sp.a/nebo var.říz.ventilu od vymazání závady	Hotovo		

2. Mód 9, informace o vozidle

10:50

Informace o vozidle (VIN) :		
ECM1		
Informace o nastavení (CID) :		
ECM1	GYN-A54CFS0-5000	
Číslo ověření nastavení (CVN) :		
ECM1	1654F607	
Jméno syst. :		
ECM1	ECM-Engine Control	

Poznámky: _____

Datum

Podpis

